

2024年1月吉日

ご来場者 各位

株式会社藤枝ゴルフクラブ  
代表取締役社長 石澤 孝雄

## 北6番マンリフト撤去工事についてのご案内

平素より当クラブをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

さて、表題の件につきまして、昨年6月2日（金）から3日（土）にかけて襲来した台風2号の大雨により、北6番マンリフトのある地山が地すべりを起こし、マンリフトに被害が発生しました。現在マンリフトが使用できない状況となっており、ご来場の皆様にはご迷惑をおかけしており、大変申し訳ございません。

この度、毀損したマンリフト及びマンリフトのレール部分につきまして、地すべり箇所の変更重量軽減のための撤去工事を下記期間にて実施いたします。

工事期間中は何かとご不便をお掛けすることと存じますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 工事内容

北6番マンリフト撤去工事

#### 2. 工事期間

2024年1月29日～2月末予定

#### 3. 今後の対策工事につきまして

地すべり箇所の地下の状態など、詳細な測量・調査を昨年8月から12月にかけて、実施いたしました。

測量・調査の結果を踏まえ、対策工事の計画を作成し、対策工事を実施いたします。対策工事の計画が固まりましたら、改めてご案内申し上げます。

以上